
3.4 Coeficiente de autoinducción

- Bobina con corriente variable I que genera un B de módulo $B = \mu \ n \ I \qquad \qquad (\mu \ \text{del medio interior})$
- Ese B produce un flujo en la misma bobina: autoflujo
- ... que viene dado por $(\theta = 0)$

$$\Phi_m = \vec{B} \cdot \vec{A} = B \cdot A \cdot \cos \theta = \mu n I \cdot A = \mu n A \cdot I = L I$$

$$L = \mu n A$$
 coeficiente de autoinducción

- L depende de las características geométricas y físicas de la bobina
- Unidad de L: henrio (H)





3.4 Coeficiente de autoinducción

- El <u>autoflujo</u> o <u>flujo autoinducido</u> en la bobina:
 - □ N número de espiras, l longitud: n = N/l
 - espiras circulares: radio r

$$\Phi_{m} = \mu \frac{N}{l} \cdot A \cdot I = \mu \frac{N}{l} \cdot N \pi r^{2} I = \left(\mu \frac{N^{2} \pi r^{2}}{l}\right) I$$

$$\Phi = I I$$

El coeficiente de autoinduccción será:

$$L = \mu \frac{\sqrt{2\pi r^2}}{l}$$



3.4 Coeficiente de autoinducción

La <u>fuerza electromotriz autoinducida</u>

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi_m}{dt} = -\frac{d(L \cdot I)}{dt} = -L\frac{dI}{dt}$$

- □ En los circuitos normales $L \sim 0 \rightarrow fem(autoinducida) = 0$
- $lue{}$ L es grande SÓLO en las bobinas con N grande
- lacktriangle Si el núcleo es ferromagnético, además μ_r es muy grande

$$L = \mu_0 \frac{N^2 \tau r^2}{l} \implies L \text{ es muy grande}$$



3.5 Transformadores

 Dispositivo utilizado para elevar o disminuir el voltaje en un circuito sin una apreciable pérdida de potencia

Partes:

Primario: N_P

Secundario: N_S

Núcleo de hierro

- Papel del núcleo:
 - aumentar el B inducido por el primario (μ_r)
 - confinarlo y guiarlo hasta el secundario para que sea recogido allí




Figura 29.26, Tipler 5^a Ed

3.5 Transformadores (cont)

Primario: fem aplicada ε_P , corriente I_P





Figura 29.26, Tipler 5^a Ed



3.5 Transformadores (cont)


Primario: fem aplicada ε_P , corriente I_P



El campo magnético creado por el primario:

3.5 Transformadores (cont)

Primario: fem aplicada ε_P , corriente I_P



Flujo a través del primario de sección A: $\Phi = \mu n_P I_P A$



$V_1 \bigcirc V_1 \bigcirc V_2 \bigcirc V_1 \bigcirc V_2 \bigcirc V_1 \bigcirc V_2 \bigcirc V_1 \bigcirc V_2 \bigcirc V_2$

3.5 Transformadores (cont)

Primario: fem aplicada ε_P , corriente I_P

Figura 29.26, Tipler 5ª Ed

- El campo magnético creado por el primario: $B = \mu n_P I_P$
- Flujo a través del primario de sección A: $\Phi = \mu \eta_P I_P A$
- Flujo que recoge el bobinado secundario, que tiene N_S espiras: $\Phi_S = N_S \; \Phi = \mu \; n_P N_S I_P \; A$



3.5 Transformadores (cont)

Primario: fem aplicada ε_P , corriente I_P




Figura 29.26, Tipler 5^a Ed


- El campo magnético creado por el primario: $B = \mu n_P I_P$
- Flujo a través del primario de sección A: $\Phi = \mu n_P I_P A$
- Flujo que recoge el bobinado secundario, que tiene N_S espiras: $\Phi_S = N_S \Phi = \mu \; n_P N_S I_P \; A$
- La fuerza electromotriz inducida en el secundario:

$$\varepsilon_{S} = -\frac{d\Phi_{S}}{dt} = -\mu n_{P} N_{S} A \frac{dI_{P}}{dt}$$



3.5 Transformadores (cont)

 Relación entre la fem y la corriente en el bobinado primario:



$$dI_{P} = -L_{P} \frac{dI_{P}}{dt} = -\frac{\varepsilon_{P}}{L_{P}}$$

Coeficiente de autoinducción de una bobina:

$$L_P = \mu \frac{N_P^2 A}{l} = \mu N_P n_P A$$

Sustituyendo:

$$\varepsilon_{S} = -\mu n_{P} N_{S} A \frac{dI_{P}}{dt} = -\mu v_{P} N_{S} A \frac{-\varepsilon_{P}}{\mu N_{P} v_{P} A} = \frac{N_{S}}{N_{P}} \varepsilon_{P}$$

$$\varepsilon_{S} = \frac{N_{S}}{N_{P}} \varepsilon_{P}$$



Fundamentos Físicos de la Informática Carmen Martínez Tomás y Nuria Garro Curs 2009-2010

3.5 Transformadores (cont)

- Transformador IDEAL:
 - no tiene pérdidas de potencia

Figura 29.26, Tipler 5^a Ed

toda la potencia del primario se transmite al secundario

$$I_P \,\varepsilon_P = I_S \,\varepsilon_S$$

$$P_P \qquad P_S$$

Relación entre corrientes:

$$I_P \, \varepsilon_P = I_S \, \frac{N_S}{N_P} \, \varepsilon_P$$

$$\longrightarrow I_P = I_S \, \frac{N_S}{N_P}$$



$V_1 \bigcirc \qquad \qquad \qquad N_1 N_2 \bigcirc \qquad \qquad N_1 N_2 \bigcirc \qquad \qquad N_1 N_2 \bigcirc \qquad \qquad N_2 \bigcirc \qquad \qquad$

3.5 Transformadores (cont)

- Transformador REAL:
 - tiene pérdidas de potencia

Figura 29.26, Tipler 5^a Ed

NO toda la potencia del primario se transmite al secundario

$$I_S \varepsilon_S = \eta \cdot I_P \varepsilon_P$$

$$P_S \qquad P_P$$

rendimiento:

- se expresa en %
- da cuenta de las pérdidas
- □ $\eta \le 100\% (\eta \le 1)$

Relación entre corrientes:

$$I_S \, \varepsilon_S = \eta \cdot I_P \, \frac{N_P}{N_S} \, \varepsilon_S \qquad \longrightarrow \qquad I_S = \eta \cdot I_P \, \frac{N_P}{N_S}$$

